



Définition

Le premier des **7 MUDA** ou des 7 gaspillages au sens LEAN. Surproduire ou produire un bien ou un service avant que celui-ci ne soit nécessaire. Une solution en atelier de production : remplacer les flux poussés en flux tirés et développer les **JAT**, le **KANBAN** chaque fois que cela est possible !

Chasse aux **7 gaspillages** !
Eliminer ce que le client ne perçoit pas !

Illustration

Production	Administration	Flux information SI
<ul style="list-style-type: none">• Production en avance• Production pour ne pas stopper la machine• Production pour finir la journée• Production pour compléter des stocks mal inventoriés	<ul style="list-style-type: none">• Gestion de données superflues• Doublons de saisie• Reporting avec reprise de données manuelles• Reporting trop détaillé	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnalités développées et non utilisées• Postes déployés et non utilisés

Analyse

GASPILLAGE

- Produire trop tôt ou sans besoin
- Consommations inutiles de ressources
- Dépenses inutiles
- Stocks inutiles à l'instant t
- Utiliser des surfaces et des outils de stockage pour gérer la surproduction

CAUSES

- Flux poussé sur des prévisions incertaines
- Occupation de ressources
- Orientation atelier non tournée vers le besoin client
- Tailles de lot non en phase avec les besoins clients
- Gestion des priorités non établie