

JAT ou Juste A Temps (JIT Just In Time !)



Définition


Juste **A** Temps ou comment **TIRER** les **FLUX** pour servir le client selon sa demande ! Le client au sens interne; l'atelier suivant, comme le client final, déterminent les mises en production des ateliers fournisseurs. Le plus célèbre des JAT : le KANBAN (voir la fiche KANBAN!)

Pourquoi utiliser cet outil ?

Pour diminuer les en-cours, pour diminuer les stocks tout en préservant la satisfaction du client, ceci impose donc de produire **BON DU PREMIER COUP** sans perte. Bien servir le client en JAT suppose une bonne connaissance des processus, qui ont été optimisés grâce aux différents outils du LEAN.

Illustration


Le JAT est l'un des piliers du LEAN



JAT or JIT
ZERO stock

Méthodologie

flux tirés



En **FLUX TIRES**, les flux d'information et les flux physiques sont de sens inversés, contrairement aux **FLUX POUSES**, fondements du MRP.

flux poussés

